

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ESPERANZA SEAMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0044-43	FECHA:	13 JUNIO DE 2024



Foto 1: Se observa el proceso de la escuela donde el techo es desplegado



Foto 2: Se observa que los señores padres de familia participan en equipo para el cambio de costaneras.



Foto 3: Se observa que el módulo de baños se le ha quitado el techo.



Foto 4: Se observa que se inicia la soldadura de costaneras.



Foto 5: Se observa que el portón es eliminado por los señores

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Director del Centro Educativo Público</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---