



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaxha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0050-43	FECHA:	28 de agosto de 2,024.



Foto 1: La fotografía evidencia el proceso del pintado de las paredes del salón de clase.



Foto 2: Aquí se demuestra el avance de la pintada del remozamiento a beneficio de los estudiantes.



Foto 3: En esta fotografía muestra el repello de las paredes en la parte de afuera de las aulas del Centro Educativo.



Foto 4: Se evidencia la estructura de cada una de las aulas del Establecimiento Educativo.



Foto 5: La fotografía demuestra el avance de la estructura realizado del entechado a beneficio de la Comunidad Educativa.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

