

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CAXLAMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0052-43	FECHA:	20 DE FEBRERO DE 2024



Foto1: Modulo No. 02. Cambio de láminas y repintar las paredes




Foto 2: Modulo 2 Reforzamiento de puertas, balcones y repintar las paredes.




Foto 3: Modulo 2 Restablecer las pinturas de las paredes y la puerta



Foto 4: Modulo 2 cambio de puerta y repintar paredes




Foto 5: Modulo 2 Cambio de laminas y repintar paredes



Foto 6: Modulo 2 Repintar paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

