



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAXLAMPON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0052-43	FECHA:	13/06/2024



Foto 1: Desinstalacion del Modulo 1. en cuanto a techo.



Foto 2: Desinstalacion de de techo modulo 2.



Foto 3: Desinstalacion de de techo modulo 3.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.