



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO DOMINGO CANCUEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0055-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Reparación de corredor de 3 aulas y dirección lado enfrente



Foto 2: Reparación de corredor de 3 aulas y dirección lado atrás



Foto 3: Cambio de vidrios



Foto 4: Mantenimiento y reparación de balcones



Foto 5: Cambio estructura y techo



Foto 6: Mantenimiento de estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director de Mantenimiento Público

