

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caquitul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0056-43	FECHA:	2/09/2024



**Foto 1:** Se observa el deterioro y están totalmente oxidadas de las láminas de las tres aula.



**Foto 2:** se observa el mal estado, de las láminas de la Dirección.



**Foto 3:** se observa las malas condiciones de los balcones del centro educativo.



**Foto 4:** se necesita cambio de una puerta de madera a metal.



**Foto 5:** se necesita reparación de piso de un aula, porque esta en malas condiciones.



**Foto 6:** se observa el deterioro de pintura del establecimiento.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

