

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolome de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la balsa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1615 0057-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: se observa puertas deterioradas, expuesta a robos los escritorios.



Foto 2: Se observa entechado detereorado y se filtra el agua, causando humedad.



Foto 3: Balcones en mal estado y blandos, expuesto todos los materiales didacticos y escritorios.



Foto 4: Se observa puertas de los baños en mal estado.




Foto 5: Se observa el deterioro portante, desprendimiento de pintura en las paredes, en los modulos.



Foto 6: Se observa aula en mal estado y sin balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público