



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | Fray Bartolomé de las Casas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Naranjo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-15-0060-43 | FECHA: | 26/02/2024 |



Foto 1: Se observa el deterioro de las láminas. Se cambiará el techo por la mala instalación, la cual provoca filtración de agua en tiempo de invierno.



Foto 2: Se observa el deterioro de la puerta de madera por lo que es necesario sustituirla por una de metal.



Foto 3: Se observa el deterioro de las puertas de metal.




Foto 4: Se observa el deterioro de los balcones de la parte de atrás de las aulas.



Foto 5: Se observa el deterioro de los balcones frontales del aula.



Foto 6: Se observa el deterioro de la malla y por consecuencia el aula está insegura y/o vulnerable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

