



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>Alta Verapaz</b>	MUNICIPIO:	<b>Fray Bartolomé de las Casas</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Escuela Oficial Rural Mixta</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Caserío El Naranjo</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>16-15-0060-43</b>	FECHA:	<b>6/06/2024</b>



Foto 1: Cambio de cubierta de lamina.



Foto 2: Instalacion de cubierta de lamina troquelada.



Foto 3: Instalacion de estructura de metal de los modulos priorizados.



Foto 4: Instalacion de estructura de portante de metal.



Foto 5: proceso de pintar las paredes de los modulos priorizados



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---