



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>Alta Verapaz</b>	MUNICIPIO:	<b>Fray Bartolomé de las Casas</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Escuela Oficial Rural Mixta</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Caserio El Naranjo</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>16-15-0060-43</b>	FECHA:	<b>6/06/2024</b>



Foto 1: balcones instaladas en la parte exterior.



Foto 2: balcones instaladas en la parte interior.



Foto 3: puertas instaladas según priorizadas



Foto 4: Lamina troqueladas calibre 26 instaladas



Foto 5: pintura en muros interior y exterior.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y Sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público