



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sexan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1615006143	FECHA:	26/02/2024



Foto1: Cambio de tres puertas



Foto 2: Colocacion de ventanas, repello y colocacion de corredor.



Foto 3: Colocación de techo, repello y corredor de la cocina




Foto 4: Reconstrucción de deviciones para 3 aulas



Foto 5: Colocación de Torta de cemento en el corredor.



Foto 6: Circulación perimetral de escuela con mallas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

