



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pomilha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0062-43	FECHA:	02 de septiembre 2024



Foto 1: La fotografía evidencia el cambio del entechado de la estructura completa.



En esta fotografía demuestra la necesidad de cambio de 8 balcones del establecimiento.



Foto: La fotografía evidencia el cambio del entechado de la estructura completa de la cocina del Establecimiento.



Foto 4: En la fotografía demuestra la necesidad de construir dos baños, por la temporada de lluvia se llena de agua.



Foto 5: Esta fotografía muestra que es necesario pintar las paredes del Establecimiento Educativo.



Foto 6: La fotografía evidencia la necesidad de la sustitución de 2 tinacos, ya que por el transcurso del tiempo se rompió.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

