



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Marta Sehatzi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0068-43	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Cambio de techo por deterioro



Foto 2: Reparación de piso del aula.



Foto 3: Cambio de ventana de balcón.



Foto 4: Reparación de piso del corredor del aula.



Foto 5: Reparación de un polletón



Foto 6: Reparación de piso del corredor de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

