



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVI DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserío Achotal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Achotal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0069-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Sustitución de cubierto de lámina.



Foto 2: Cambio de puertas por deterioro.



Foto 3: Sustitución de vidrios por valcones.




Foto 4: Deterioro de pared por falta de pintura.




Foto 5: Cambio de puertas de baño por deterioro.




Foto 6: Sustitución de cubierto de lámina de baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserío Achotal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Achotal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0069-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Instalación de portón.



Foto 2: Repello de muro perimetral.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	