



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolome de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Semuy Sincheu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0073-43	FECHA:	26/02/2024



FOTO 1: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE COCINA: Se observa las condiciones inadecuadas para la cocina; por sus dimensiones es muy incómodo en el proceso de preparación de alimentos.



FOTO 2: TECHO Y ESTRUCTURA: LA COCINA NECESITARÁ ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LÁMINA NUEVA.



FOTO 3: EQUIPAMIENTO DE COCINA: SE NECESITA UNA PILETTA Y ENTORTADO DEL PISO.



FOTO 4: SE APLICARÁ CERNIDO EN TODA LA COCINA Y APLICARÁ PINTURA PARA UNA MEJOR PRESENTACIÓN.



FOTO 5: CARENCIA DE PISO: SE OBSERVA QUE LA SUPERFICIE DEL AULA ES DE TIERRA.



FOTO 6: CARENCIA DE PISO: MUESTRA LA SUPERFICIE DE TIERRA QUE CONFORMA EL AULA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público