



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0076-43	FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE 2024



Se observa el deterioro de la lámina del establecimiento educativo.



Se observa el mal estado de la estructura metálica del techo, que están oxidadas por la antigüedad de las mismas.



Se observa vidrios quebrados en la ventana de la dirección del establecimiento educativo.



Se observa que las paredes internas de las aulas están manchadas.



Se observa que la pintura de las paredes externas del establecimiento educativo están deterioradas.



Se observa el deterioro de las láminas del establecimiento educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público