


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chimenja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0078-43	FECHA:	26/02/2024



Se observa la deterioración del porton principal.



Se observa el desgaste de la pintura en las paredes del establecimiento.



Se observa la falta de balcones en la parte trancera del establecimiento



Se observa la falta de balcones en la parte delantera del establecimiento.




Se observa el entechado del establecimiento



De igual manera se ve el entechado por lado dentro del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

