



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Secoyou
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1615-0079-43	FECHA:	13/05/2024




Foto1: Sístitucion de cambio de techo.




Foto 2: Sustitución por cambio de costanera y tijera por metal.



Foto 3: Sustitución cambio de ventana por metal.



Foto 4: Sustitución cambio de balcones por metal.



Foto 5: Sustitución cambio de piso torta por piso liso.




Foto 6: cambio de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Romeo Ica

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

