



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de Las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chimuchuch
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0082-43	FECHA:	MAYO 2024




Foto 1: En la imagen se observa las ventanas con vidrios quebrados de todo el edificio escolar.



Foto 2: En este espacio se construirá la base del tinaco de 2500lts.




Foto 3: En la imagen se observa las grietas del corredor del establecimiento



Foto 4: En la imagen se evidencia el deterioro de la puerta de la dirección parte posterior.



Foto 5: La imagen demuestra las malas condiciones en que se encuentran los baños





Foto 6: En la imagen se evidencian las puertas que necesitan mantenimiento y reparaciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Escuela



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de Las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Chimuchuch
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0082-43	FECHA:	MAYO 2024



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público