



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHIMUCHUCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIMUCHUCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0082-43	FECHA:	28/8/2024



Foto 1: En la imagen se logra apreciar el trabajo de pintura en las paredes de la escuela



Foto 2: Se logra apreciar los balcones ya instalados en su totalidad.



Foto 3: Se evidencia la losa de patio ya terminada.



Foto 4: Se evidencia la aplicación de la monocapa en las paredes del baño.



Foto 5: Se evidencia el tinaco adquirido ya puesta en su lugar.




Foto 6: Se logra apreciar la puerta nueva ya instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público