



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de Las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chinacobeha Sepoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0083-43	FECHA:	13/05/2024



Foto1: En la imagen Se evidencia el deterioro del techo del edificio educativo



Foto 2: Con la imagen se hace notar la necesidad de mejorar el piso de la cocina.



Foto 3: En la imagen se evidencia el mal estado del piso del edificio escolar.



Foto 4: Con la imagen se puede apreciar el estado del porton de la entrada principal del establecimiento.



Foto 5: En la imagen se evidencia el deterioro de los balcones del edificio educativo.



Foto 6: Claramente se ve en la imagen el deterioro de la pintura exterior e interior del edificio Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se indica el número de hojas.

*Rafael Bascón*

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

