



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cacao
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0087-43	FECHA:	13/05/2024




Foto1: Cambio de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: cambio de lámina por lámina Troquelada



Foto 3: Sustitución de ventanas por balcones aula 1 y aula 2



Foto 4: Sustitución de ventana por balcón de bodega 2



Foto 5: Mantenimiento de muro perimetral 40x27.



Foto 6: Mantenimiento de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cacao
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0087-43	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Sustitución de tinaco para agua.



Foto 2: Mantenimiento de puerta.



Foto 3: Mantenimiento de puerta.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la ORP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Rústico

