



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SEYE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0088-43	FECHA:	13/05/2024



Se observa el deterioro del techo del establecimiento educativo



Se observa el deterioro de las laminas del techo del servicio sanitario.



Se observa el mal estado de la malla en la circulación del predio.



Se observa el mal estado portón de la entrada principal



Se observa el mal estado de la instalación eléctrica.



Se observa el mal estado de la instalación eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

Eun L...



Firma y sello del Presidente del Comité de la CPD

[Signature]



Firma y Sello Director de la Escuela Oficial Rural Pública