

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chinajococ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0103-43	FECHA:	10/04/2024



Foto 1: Sustitución de todas láminas de la escuela por que están en mal estado.



Foto 2: Sustitución de vidrios de ocho ventanales de la parte de atrás.



Foto 3: Sustitución de vidrios de ventales porque están quebrados y mantenimiento de tres puertas está en mal estado.




Foto 4: Adentro de la escuela de la dirección está en mal estado.



Foto 5: Sustitución de la segunda puerta de la dirección está en mal estado.




Foto 6: Remodelación completo de la cocina (seguimiento de pared y cambio de láminas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Cho Caal

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

