



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Salaguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0111-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: se observa el mal estado y deterioro del techo de la cocina.



Foto 2: Se observa el deterioro de la pintura de la pared en el area de la cocina.



Foto 3: Se observa el baño de niños y niñas en mal estado, tubería dañada y deposito de agua dañado.



Foto 4: Se observa la aculacion de agua en la entrada del establecimiento por falta de una cuneta.



Foto 5: Se observa el mal estado del porton.



Foto 6: Continuidad del muro perimetral del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

