

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Nacimiento Semococh
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0131-43	FECHA:	13-05-2,024



Foto 1: En esta fotografía se observa el estado actual de la cocina del establecimiento, se encuentra en malas condiciones y representa un riesgo alto a la integridad física de las que preparan la comida como la de



Foto 2: Remodelación del polletón por material de concreto y ceramico.



Foto 3: Cambio de columnas actuales madera por columnas de concreto.



Foto 4: En la presente imagen se observa el deterioro grave del techo del establecimiento educativo, se cambiará el techo por la mala condición que presenta.



Foto 5: Se colocará piso cerámico ya que actualmente no cuenta con un piso adecuado para la cocina.





Foto 6: Colocación de malla para el resguardo de alimentos y utensilios de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

