



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO NACIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1060-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: A consecuencia el piso esta agrietado



Foto 2: Laminas estan arruinados



Foto 3: Porton el mal estados y oxidados



Foto 4: Cocina deteriorada



Foto 5: Malla reventada de la circulación



Foto 6: Vigas con polia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público