



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SEACTE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1074-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA Y ESTRUCTURA: Se observa deterioro del las láminas y de la estructura, presenta signos de oxidación.



Foto 2: PUERTAS DE METAL: Se evidencia residuos de óxido y deterioro de las puertas.



Foto 3: VENTANAS: Se observa el deterioro de las ventanas y falta de balcones.



Foto 4: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR: Evidencia el deterioro de la capa de pintura.




Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL: Se evidencia el colapso del sistema de agua pluvial de la parte frontal del módulo.



Foto 6: DEPÓSITOS DE AGUA: Los depósitos de agua presentan índices de grietas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEACTE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1074-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 7: MUROS PERIMETRALES : El muro perimetral (frontal) presenta daño estructural. Se necesita cambiar el portón.




Foto 8: PUERTAS DE METAL: Se evidencia deterioro del techo y columnas de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

J. J. J.



Firma y sello del Presidente de la OPE

E. J. J.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público