



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperanza I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1078-43	FECHA:	2/09/2024



Foto1: COCINA: Falta completar las paredes.



Foto 2: COCINA: Faltan puertas, ventanas y piso.




Foto 3: COCINA: Hace falta repello.




Foto 4: AULAS: Ya es necesario lijar y pintar los balcones..



Foto 5: AULAS: Es necesario pintar las paredes.




Foto 6: BAÑOS: Se necesita repellar las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comunidad




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

