

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN BENITO CALLE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1082-43	FECHA:	20/06/2024




Foto 1: Fotografía durante el cambio de techo de las tres aulas




Foto 2: Imagen cuando se inició a pintar el centro educativo



Foto 3: Imagen de sarjeo del muro perimetral



Foto 4: Colocación de malla del muro perimetral




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---