

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO SAN BENITO CALLE II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-15-1082-43 | FECHA: | 20/06/2024 |




Foto 1: Fotografía de como quedó el techo de las aulas reparadas



Foto 2: Fotografía de las paredes pintadas



Foto 3: Fotografía de áreas pintadas



Foto 4: Fotografía del nuevo porton




Foto 5: Fotografía de del nuevo muro perimetral



Foto 6: Fotografía de la puerta de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|

