



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Magula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-10B3-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Cambio y mantenimiento de pared




Foto 2: Cambio de techo y mantenimiento de pared



Foto 3: Cambio de vigas y costaneras



Foto 4: Complementación de pared de las aulas



Foto 5: Complementación de paredes de aulas



Foto 6: Mejoramiento de aulas con cambio de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

*Valentín...*

Firma y sello del Presidente



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

