



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MAGUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1083-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: Se observa que ya finalizaron con la colocación de los block en las paredes y el repello de las mismas.



Foto 2: Se observa la instalación completa de la estructura metálica del centro educativo.



Foto 3: Se observa la finalización de la colocación de láminas y las paredes de las aulas terminadas.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y poner el número de hojas.

Naturales



Firma y sello del Presidente

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público