

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Poza del Danto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1087-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Se observa el techo en malas condiciones, por lo cual es necesario el cambio de laminas.



Foto 2: La estructura se encuentra en mal estado y oxidada, por lo cual se le va dar mantenimiento.



Foto 3: Las puertas se encuentran en mal estado, por lo cual se van a reparar y le realizara cambio de chapas.



Foto 4: Techo en mal estado, se realizara cambio de lamina.



Foto 5: Techo en mal estado, se cambiara de lamina.



Foto 6: Las puertas se encuentran en mal estado, por lo cual se van a reparar y le realizara cambio de chapas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

