

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

|                            |                             |                               |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO               | Alta Verapaz                | MUNICIPIO                     | Fray Bartolomé de las Casas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | Aldea El Naranjal           |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 15-15-1095-43               | FECHA                         | 20/02/2024                  |



Foto 1: Se observa el deterioro de las costaneras y las tijeras.




Foto 2: No se cuenta con puerta.



Foto 3: Se observa el deterioro de las láminas.




Foto 4: Se observa la falta de balcones.



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martin Zehich Tec  
Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

