



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-15-1095-43	FECHA:	20/02/2024



Foto1: Se observa el deterioro de las costaneras y las tijeras.



Foto 2: No se cuenta con puerta.



Foto 3: Se observa el deterioro de las láminas.



Foto 4: Se observa la falta de balcones.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martin Zehich Tec

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

