

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de Las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Isabel La Isla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 15 - 1097 - 43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Se observa que la entrada del establecimiento educativo, lado sur, la circulación está en malas condiciones.



Foto 2: También se observa la continuidad de la entrada del establecimiento educativo, lado sur, la circulación está en malas condiciones



Foto 3: Se observa que el lado Este, la circulación ya se había empezado debido a la falta de recursos económicos no se ha podido culminar y se continuará con el proyecto de remozamiento, este es la parte exterior.



Foto 4: Esta es la parte interior del muro perimetral que se había empezado y debido a la falta de recursos económicos no se ha podido culminar y se continuará con el proyecto de remozamiento.




Foto 5: Esta es la entrada principal del módulo educativo número 1



Foto 6: Se observa que en esta parte se empezó la circulación del centro educativo, módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---