



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BACADÍA CANCUEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1102-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: En la imagen se evidencia la desinstalación completa de las láminas deterioradas del techo de la escuela.



Foto 2: En la imagen se logra apreciar el cambio de las puertas deterioradas por puertas nuevas.



Foto 3: En la imagen se logra apreciar el cambio de los balcones deteriorados por balcones nuevos.



Foto 4: En la imagen se evidencia la desinstalación del portón deteriorado sustituyendolo por un nuevo.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Magdalena Cuel Sacul

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

