



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE <input type="checkbox"/>	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN JUAN	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1504-43	FECHA:	4/11/2024	



Foto 1: 3 aulas en malas condiciones del entechado, y sus puertas.



Foto 2: Servicio sanitario en mal estado desde sus entechado y piso.



Foto 3: Laminas en malas condiciones de las aulas de este centro educativo.



Foto 4: Paredes en malas condiciones descolorido por los años de haberlo pintado.



Foto 5: Entechado de la cuarta aula en malas condiciones por los años de haberlas construida.



Foto 6: Excavacion del lugar donde se construira la fosa septica con sistema de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teresa Coc Maquin

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público