



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LAS ROCAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-15-1506-43 | FECHA: | 15/04/2024 |




Foto1: En esta fotografía se observa el estado actual de las aulas del establecimiento, es un espacio que se encuentra en malas condiciones y representa un riesgo alto por la integridad física de los niños. Cuando llueve pasa el agua al interior y cuando esta soleado de igual manera. Cambiar toda su estructura sera de mucho beneficio para los niños y docentes.



Foto 2: En esta imagen se observa que esta en malas condiciones el aula



Foto 3: En esta imagen se puede apreciar el baño que esta en servicio de los alumnos y docente. Es un baño compartido, por lo que la estructura esta muy deteriorada, y eso representa mucho riesgo para la vida de los niños.




Foto 4: En esta imagen se observa la cocina de la escuela toda la pared esta muy deteriorada y el paso de la lluvia se vuelve lodazan en el interior.



Foto 5: En esta fotografía se observa desde el lado de atrás del aula.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Vigilancia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público