



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SEMUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1702-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Techo del Centro Educativo en mal estado, se cambiará por estructuras metálicas ya que la madera se esta pudriendo y corre peligro para los niños.



Foto 2: Se colocará balcones para las dos ventanas de la dirección ya que corre peligro por los documentos y enseres que se resguarda ahí.



Foto 3: Se cambiará la malla ya que por mas que se remienda siempre se rompe e ingresan personas y animales en el centro educativo por las noches o días.



Foto 4: En el interior de la cocina se construirá un fogón de blok ya que la de madera se eliminó porque ya no sirve y provoca accidentes para quienes cocinan.



Foto 5: Se observa la separación interna de los baños, esto se cambiará por blok.



Foto 6: Se arreglará la bajada de agua fluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

