



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sexan Ain
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-3766-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: Sacando agua de las aulas inundadas



Foto 2: Techo deteriorado de las aulas



Foto 3: Estancamiento de agua dentro y fuera de las aulas



Foto 4: Niños realizando tareas en el salon de usos multiples, por motivo de estancamiento de agua dentro de las aulas



Foto 5: A consecuencia del estancamiento el piso se agrieta




Foto 6: Piso totalmente agrietado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcial Mendez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público