



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Secapur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-6602-43	FECHA:	16 de julio de 2,024.



Foto 1: Esta fotografía demuestra el avance del trabajo realizado en cuanto los baños del Centro Educativo.



Foto 2: Señala el 60% del trabajo ya realizado en el remozamiento de los baños de la escuela.




Foto 3: En el margen de la cocina se, encuentran con el avance del techado realizado por los trabajadores.



Foto 4: Durante el proceso se encuentra con el avance del techado de block, con la colocación de barillas de construcción.



Foto 5: De acuerdo a la altura de la construcción se culmina la circulación con materiales de block.



Foto 6. Para el efecto de la construcción se muestra en la colocación de las costaneras del proyecto de bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

