



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-8546-43	FECHA:	19/02/2014

Lamina modulo 1.



Foto 1: Se observa el deterioro de las laminas de las aulas del modulo 1.

Balcones modulo 1




Foto 2: Se observa el mal estado de los Balcones de las aulas del modulo 1.

Puertas Modulo 1




Foto 3. Se observa el deterioro de las puertas del modulo 1.

Balcones modulo 2



Foto 4. Se observa el mal estado y el de los balcones de las aulas del modulo 2.

Balcones modulo 2




Foto 5. Se observa el mal estado de los balcones del modulo 2.

Balcones modulo 2



Foto 6. Mal estado de los balcones de las aulas del modulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

