



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Samilhá II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0018-43	FECHA:	3/09/2024




Foto 1: Sustitución de estructura y cubierta de techo debido que están deteriorados.




Foto 2: Sustitución de ventanas ya que se encuentran quebradas y los balcones oxidados.




Foto 3: Pintura en el interior y exterior de la escuela en su totalidad.




Foto 4: Restauración de puerta de metal de las tres aulas ya que representan daños.



Foto 5: Cambio de piso ya que se encuentran en pésimas condiciones.






Foto 6: Se observa la necesidad de sustituir los vidrios de las ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

