

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA MARÍA SAMILHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA SAMILHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0021-43	FECHA:	04/11/2024



Foto 1: SE OBSERVA EL DESMONTAJE DE LA CUBIERTA DE LAMINAS ACANALADAS YA DETERIORADAS.



Foto 2: SE OBSERVA EL DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE TECHO.



Foto 3: SE OBSERVA LA SUSTITUCION DE CANDADOS POR CHAPAS A LAS PUERTAS




Foto 4: SE OBSERVA LA REPARACION DE VIDRIOS DE LAS VENTANAS QUEBRADAS




Foto 5: SE OBSERVA EL PROCESO DE SUSTITUCION DE PUERTA OXIDADA



Foto 6: SE OBSERVA EL PROCESO DE SUSTITUCION DE AZULEJOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

