

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA MARÍA SAMILHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA SAMILHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0021-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: SE OBSERVA LAS COLOCACION DE COSTANERAS




Foto 2: SE OBSERVA LA COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE TECHO.



Foto 3: SE OBSERVA PUESTO LAS CHAPAS A LAS PUERTAS.



Foto 4: SE OBSERVA SUSTITUIDOS LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS



Foto 5: SE OBSERVA LA FINALIZACION DE SUSTITUCION DE PUERTA OXIDADA



Foto 6: SE OBSERVA LA FINALIZACION DE AZULEJOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público