



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAQUIPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0025-43	FECHA:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Se observa el deterioro del piso del establecimiento. Modulo 2



Foto 2: Se observa la necesidad de colocar balcones; módulo 2




Foto 3: Se observa la necesidad de pintar paredes tanto interior como exterior, modulo 1 y 2



Foto 4: Se observa el deterioro de las puertas y es urgente la sustitución de las mismas; modulos 1 y 2



Foto 5: Se observa la falta de funcionamiento del depósito de agua por falta de accesorios




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

