

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CATALINA LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CAQUIHA I.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CAQUIHÁ I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1616-0028-43	FECHA:	03/09/2024



Foto1: Se observa el deterioro de la cubierta de lamina. M.1



Foto 2: Se observa la necesidad de colocar piso de cemento normal en la cocina. M 2



Foto 3: Se observa la necesidad de sustituir las puertas de baños y las cubiertas de láminas. M.3




Foto 4: Remodelación de cocina M2.



Foto 5: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a la estructura de techo. M.1



Foto 6: Se observa la necesidad de colocar vidrios en ventanas. M.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

