



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN VICENTE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0065-43	FECHA:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto1: Se observa las ventanas en mal estado e inseguro .




Foto 2: El aula se observa el deterioro de piso



Foto 3: se observa el deterioro de la estructura portante y desprendimiento de pintura.




Foto 4: se observan ventanas en mal estado y pared expuesta a la humedad.



Foto 5: se observa cuneta sin parrilla de seguridad.



Foto 6: Se observa deterioro de pinturas en las puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

